




Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

9. napirendi pont

Javaslat 1 db játszóeszköz TÜV engedélyének elfogadására

Ülés dátuma:	2024.02.29.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	Szántóné János Ildikó osztályvezető	ügyiratszám: KPH/268/2024
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség	
Kerepes, 2024.02.22.		Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester	 	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Kerepesi Babaliget Bölcsőde (2144 Kerepes, Alföldi utca 58., HRSZ: 504/4), és a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. HRSZ: 504/3) köztes telekhatárára 1 db rönk egyensúlyozó játék játszótéri eszköz lett telepítve. A területet, amelyre az eszközt telepítették az Iskola használja, a Bölcsődétől kerítéssel van elválasztva.

A telepített játszóeszközhöz a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kötelező ellenőrzés szükséges, melyről Ellenőrzési jegyzőkönyv készült. Az engedély elkészítésével a TÜVRheinland® (képviselője Végh Péter, üzleti területvezető) kapott megbízást. A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 4/A. fejezet (2) bekezdése alapján az Ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére megküldésre került a TÜVRheinland® által.

Az engedély kiállítását követően a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 4/A. fejezet (3) bekezdése szerint az üzemeltető a játszótéri eszköz állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül bejelenteni köteles a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

A kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv száma: HU23MDWF 001 (1. számú melléklet)

A jegyzőkönyvben szereplő értékelés, összefoglalás alapján a „rönk egyensúlyozó játék” a szabvány követelményeinek megfelel.

A korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon létesített játszóeszköz tehát biztonságosnak tekintendő.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

.../2024. (II.29.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kerepesi Babaliget Bölcsőde (2144 Kerepes, Alföldi utca 58., HRSZ: 504/4), és a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. HRSZ: 504/3) köztes telekhatárán 1 db rönk egyensúlyozó játszóeszköz kialakításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és a játszóeszközzel Kerepes Város Önkormányzata által megrendelt, TÜVRheinland® által elkészített Ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmáról a tájékoztatást elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2024. 02. 22.

Gyuricza László Róbert sk.
polgármester



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

polgármester

Ellenőrzési jegyzőkönyv

játszótéri eszközök biztonságosságáról
a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján
A kijelölési határozat száma: BP/0102/966-5/2021



1. sz.
melléklet

Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma:	HU23MDWF 001	1/6 oldal	
Megrendelő neve, címe:	Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.		
Üzemeltető neve, címe:	Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.		
Játszótér neve, címe:	2144 Kerepes, Alföldi utca / belső udvar / Hrsz: 504/3		
Munkaszám:	301555051	Helyszíni ellenőrzés dátuma: 2023-11-30	
Az ellenőrzés jellege:	<input type="checkbox"/> Használatba vétel előtti ellenőrzés (3§ (3)) <input checked="" type="checkbox"/> Időszakos ellenőrzés (7§ (2)) <input type="checkbox"/> Különleges ellenőrzés		
Az ellenőrzési előírás:	78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet MSZ EN 1176-1:2018;		
Az ellenőrzés eredménye:	<input checked="" type="checkbox"/> Megfelelt <input type="checkbox"/> Kifogásolt A részletes értékelést lásd az utolsó oldalon.		
Az ellenőrzést végezte:	Jóváhagyta:		
2024-01-08	Kamu Lajos	2024-01-10	Végh Péter
Dátum	Név	Dátum	Név
	Aláírás		Aláírás
Egyéb szempontok:	A megjegyzés rovatokban kizárólag a kifogásolt eszköz(ök) sorszáma és a hiba leírása szerepel. Az ott nem jelölt eszközök / részek megfelelőnek minősítettek. Az adott eszköz összes eltérése az <i>Értékelés</i> nél található meg.		
Melléklet: Fénykép dokumentáció (1. oldal)			
A jegyzőkönyvben használt rövidítések:	OK = Megfelelő H = Nem megfelelő NV = Nem vonatkozik		
A jegyzőkönyv részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.			



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyv szám: HU23MDWF 001

Ellenőrzéshez használt vizsgálókoffer adatai:

Vizsgálókoffer azonosító száma: **19**.

Eszközök következő kalibrálása: **2025-04-01**

A játszótéren található eszközök felsorolása:

Sor- szám	Az eszköz azonosítása (Név, típus, gyártó)	Az eszköz tanúsítványa		
		kiállítója	száma	érvényessége
1.	Rönk egyensúlyozó játék	---	---	---

Megjegyzés: Ezen jegyzőkönyv csak a fent felsorolt eszközökre vonatkozik, az ellenőrzés nem terjedt ki a játszótéren esetlegesen található más, a fenti listában nem szereplő eszköz(ök)re.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyv szám: HU23MDWF 001


MSZ EN 1176-1:2018 Játszóterei eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Anyagok		—
4.1.1	Általános előírások		OK
4.1.2	Gyúlékonyság		OK
4.1.3	Fa és fatermékek		OK
4.1.4	Fémek		NV
4.1.5	Műanyagok		NV
4.1.6	Veszélyes anyagok		OK
4.2	Tervezés és kivitelezés		—
4.2.1	Általános előírások		OK
4.2.2	Szerkezeti szilárdság		OK
4.2.3	Hozzáférhetőség a felnőttek számára		OK
4.2.4	Leesés elleni védelem		—
4.2.4.1	Általános előírások (könnyű / nem könnyű hozzáférésű).		OK
4.2.4.2	Kapaszkodók		NV
4.2.4.3	Korlátok		NV
4.2.4.4	Meilvédek		NV
4.2.4.5	Meilvédek és korlátok szilárdsága		NV
4.2.4.6	A körülfogás követelményei		OK
4.2.4.7	A megfogás követelményei		OK
4.2.5	A játszóterei eszköz minősége		OK
4.2.6	Mozgó részek		NV
4.2.7	Beszorulási helyek elleni védelem		—
4.2.7.1	Általános előírások		OK
4.2.7.2	A fej és a nyak beszorulási helyei		OK
4.2.7.3	A ruházat / haj beszorulási helyei		OK
4.2.7.4	Az egész test beszorulási helyei		OK
4.2.7.5	A lábfej és a lábszár beszorulási helyei		OK
4.2.7.6	Az ujjak beszorulási helyei		OK
4.2.8	Sérülés elleni védelem mozgás és esés folyamán		—



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyv szám: HU23MDWF 001

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.8.1	A szabadesés-magasság		OK
4.2.8.2	A terek és a felületek meghatározása		—
4.2.8.2.1	Általános előírások		OK
4.2.8.2.2	A legkisebb tér		OK
4.2.8.2.3	A szabad tér		OK
4.2.8.2.4	Az ütközőfelület mérete		OK
4.2.8.2.5	Az esési tér mérete		OK
4.2.8.3	Védelem a szabad térben (kényszerített mozgás) bekövetkező sérülések ellen		NV
4.2.8.4	Védelem az esési térben bekövetkező sérülések ellen		OK
4.2.8.5	Védőintézkedések az ütközőfelület állapota által okozott sérülések ellen		—
4.2.8.5.1	Általános előírások		—
	Ne legyenek éles élű, veszélyesen kiálló részek.		OK
	Nem lehetnek beszorulási helyek		OK
	Szemcsés, laza talajburkolatnál a rétegvastagság 100 mm-rel nagyobb legyen a kritikus esésmagassághoz szükségesnél.		NV
4.2.8.5.2	600 mm-nél nagyobb esésmagasságú, vagy kényszermozgású eszközöknél ütécscillapító talaj szükséges.		OK

4. táblázat (információ)


Anyag	Méret	A legkisebb rétegvastagság ^b	Kritikus esés magasság
	mm	mm	mm
Gyep/felső talaj			≤ 1 000 ^c
Fakéreg zúzalék	szemcsenagyság 20-80	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Faapriték	szemcsenagyság 5-30	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Homok vagy kavics	szemcsenagyság 0,25-8	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Egyéb anyagok és rétegvastagságok	EN 1177 szerint vizsgálva		A vizsgált kritikus esésmagasság

^b Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100 mm-rel kell kiegészíteni, hogy a kiszóródást és hatását ellensúlyozza (lásd a 4.2.8.5.1. szakaszt).



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyv szám: HU23MDWF 001

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.8.5.3	600 mm-nél kisebb esésmagasságú és kényszermozgás nélküli eszközöknél a talajt nem kell vizsgálni		OK
4.2.8.5.4	Szomszédos emelvények		NV
4.2.8.6	Egyéb mozgások		OK
4.2.9	Feljárók		—
4.2.9.1	Létrák		NV
4.2.9.2	Lépcsők		NV
4.2.9.3	Rámpák		NV
4.2.9.4	Meredek játékelemek (mellvéd nyílás)		NV
4.2.9.5	Könnyű hozzáférésű eszköz (feljárat módja)		NV
4.2.10	Összekötő alkatrészek		OK
4.2.11	Kopó alkatrészek		OK
4.2.12	Kötelek		—
4.2.12.1	Egyik végén befogott kötelek		NV
4.2.12.2	Mindkét végén befogott kötelek (mászókötelek)		NV
4.2.12.3	Sodronykötelek		NV
4.2.12.4	Burkolt sodronykötelek		NV
4.2.12.5	Szálból készített kötelek (textilszerkezet)		NV
4.2.13	Láncok		NV
4.2.14	Alapozások		OK
4.2.15	Felfüggesztett nehéz, merev gerenda		NV
4.2.16	Ugrálóeszközök		NV
7.	Megjelölés	1, nincs	H



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyv szám: HU23MDWF 001

Értékelés, összefoglalás:

Nem megfelelő eszközök:

Megfelelő eszközök:

- a 1. számmal jelölt rönk **egyensúlyozó játék** a szabvány követelményeinek megfelel.

Játszóterén feltárt egyéb hibák, hiányosságok:

- az eszköz megjelölése hiányzik.

A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 4/A. fejezet (2) bekezdése alapján jelen ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére megküldjük

A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 4/A. fejezet (3) bekezdése szerint az üzemeltető a játszótéri eszköz állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül bejelenteni a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Ellenőrzési jegyzőkönyv vége



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Fénykép dokumentáció



Jegyzőkönyv szám: HU23MDWF 001



1. kép: Rönk egyensúlyozó játék

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Tel.: +36-1-4611100, fax: +36-1-4611199, e-mail: tuv@hu.tuv.com, web: www.tuv.hu
A kijelölési határozat száma: BP/0102/966-5/2021

