



KEREPES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☎ (28) 561-060

@ jegyzo@kerepes.hu

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. április 28-i** ülésére

24. napirendi pont: Játszóterek biztonságossá tétele

Előterjesztő: Oláh János jegyző

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kántor Zsuzsanna önkormányzati referens

Az előterjesztést tárgyalta: Településfejlesztési és Idegenforgalmi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2015. márciusi ülésén nem hozott döntést, amely az egyszerűség érdekében ismételten előterjesztésre kerül.

A képviselő-testület 2014. november 25-i testületi ülésén támogatta Jakab Mariann képviselőnek a játszóterek biztonságossá tételére vonatkozó indítványát, és a 2015. februári testületi ülésen 1.000.000 Ft összeget különített el a 2015-ös önkormányzati költségvetésben erre a feladatra. Mint minden évben, 2015. május 31-e országos gyereknap, melyet méltó módon ünnepelhetne meg városunk, a fent említett fejlesztés megvalósításával. A három játszótér közül, javaslom, hogy az Alföldi téri játszóteret kerítsük be teljes hosszában, az elkészült műszaki ellenőri feljegyzés alapján 2 kapuval ellátva, valamint a Szilasligeti Állomás utcai játszótérén valósítsa meg a játszótér részleges megvilágítását.

A játszótér körbekerítésének elvégzésére a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. árajánlatot nyújtott be az elkészült műszaki ellenőri feljegyzés műszaki paramétereinek figyelembevételével, mely ajánlat elfogadását javaslom a képviselőtestületnek.

A fennmaradó 318264 Ft összeghatárig kérem, hogy Önkormányzat írjon ki pályázatot az Állomás utcai játszótér részleges megvilágítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elolvasása és megvitatása után az alábbi határozati javaslatok elfogadásával hozza meg a szükséges döntéseket.

Idő közben az érintett játszótereken található játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata is megtörtént, amely alapján több játszótéri eszköz sem felel meg az előírásoknak és azok gazdaságosan nem is feleltethetőek meg, ezért ezen eszközök cseréje szükséges.

1.

.../2015.(IV.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy Alföldi téri játszótér bekerítése legkésőbb 2015. május 31-ig megvalósuljon.

A Képviselő-testület elfogadja a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. bruttó **681736** Ft összegű előterjesztéshez mellékelt árajánlatát és megbízza a céget az Alföldi téri játszótér, kerítéssel való ellátásával, azzal a kikötéssel, hogy a munkálatok az előterjesztéshez csatolt műszaki ellenőri feljegyzés paramétereivel megegyező módon történnek. A képviselő testület megbízza a Polgármestert, hogy az Alföldi téri játszótér műszaki ellenőr által részletezett

munkálatait rendelje meg az ajánlattevő cégtől az önkormányzat ügyvédje által elkészített vállalkozói szerződés aláírásával.

A munkálatok forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének vonatkozó előirányzata.

Határidő: a szerződés elkészítésére és a munka megrendelésére 2015. május 15.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

2.

.../2015.(IV.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy az Állomás utcai játszótér közvilágítással való ellátása 2015. május 31-ig részlegesen megvalósuljon. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2015-ös költségvetésben a játszótérek biztonságosabbá tételére elkülönített 1 000 000 forint összegből bruttó **318264** Ft keretösszeg meghatározásával kérjen be legalább három – és elsődlegesen kerepesi székhelyű, telephelyű vállalkozástól – ajánlatot a közvilágítási hálózatot üzemeltető cég felmérésében meghatározott 150fm földkábeles közvilágítási hálózat kiépítésére és legalább 1 db lámpatest telepítésére.

A Testület felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a testület áprilisi ülésére készítsen előterjesztést a vállalkozó kiválasztása és a munkák megrendelése érdekében.

A Testület felkéri dr. Mezei Julianna ügyvédet, hogy a kivitelezéshez szükséges vállalkozói szerződést készítse elő.

Határidő: 2015. májusi testületi ülés

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester
dr. Mezei Julianna ügyvéd

3.

.../2015.(IV.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és szükségesnek tartja, hogy az önkormányzati tulajdonú játszótérek elvégzett szabványossági vizsgálatok alapján a nem megfelelő minőségű és gazdaságosan nem szabványosítható játszótéri eszközök cseréje megtörténjen.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szervezettől maximum 800 000 forint mértékben rendelje meg a nem szabványos játszótéri eszközök cseréjét.


A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2015. évi tartalékkeretéből finanszírozott eszközcserékről a Képviselő-testület májusi ülésére készítsen részletes kimutatást és előterjesztést.

Határidő: 2015. májusi testületi ülés

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Kerepes, 2015. április 23.




Oláh János
jegyző



KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft..

2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Tel: (06-28) 561-054, (06-28) 561-050, Fax: (06-28) 561 054, Mobil: 06 20 559 8923, 06 20 559 8904
Adószám: 21926851-2-13

Tárgy: Tájékoztató és árajánlat Franka Pál Tibor Polgármester Úr és a Képviselő Testület részére a Kerepesi Játsszóterekről!

Tisztelt Polgármester Úr és képviselő Testület!

Kérésére tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 2015. március 14-én elkészült a kerepesi játsszóterek felülvizsgálata. Mind a három játsszóteréről készült szakvéleményt mellékeljük.

Az Állomás utcában lévő játsszóteréhez az 1 db áttört gerincű, 10 m-es betonoszlop, 1 db36 W-os lámpatesttel felszerelve nettó 274 650 Ft, azaz **bruttó 348 806 Ft.**

Az Alföldi u-i játsszóteré bekerítésére a mellékelt árajánlatokból a legkedvezőbbet a BETAFENCE KFT adta, melynek bruttó költsége: 1 167 200 Ft + Áfa, **azzaz bruttó 1 482 344 Ft.**

A kerítés helyszínre **szállítási költsége 60 000 Ft + Áfa.**

Kerepes, 2015. 04. 23.

Klacsán István

Ügyvezető

Kerepesi Község Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Telefon: 06201009-20106013-00102004

Kerepesi Községszolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft.
Klacsán István
Vörösmarty utca 2.
Kerepes
2144

Dátum: 2015.04.14.
Hivalkozási szám: 93346119
Ügyintéző: Végh Péter
Tel.: 06 1 2888-476
Fax: 06 1 2888-499
Oldalak: 1

Tárgy: Játszótér ellenőrzési jegyzőkönyvek megküldése

Tisztelt Klacsán István!

Örömmel értesítjük, hogy a megrendelt játszótereken a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kö-
telező ellenőrzést elvégeztük, melyről az eredeti jegyzőkönyveket, a számla kíséretében mellékelve
megküldjük, egyben szeretnénk felhívni a figyelmét az alábbiakra:

A 78/2003. GKM rendelet 9. § (1) bekezdése alapján jelen ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére megküldjük. A 78/2003. GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint az üzemeltető a játszótéri eszköz állapotával kapcsolatos változásokat, a változást követő 30 napon belül, köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal.

Köszönjük megrendelésüket és a jövőbeni hasonlóan sikeres együttműködés reményében mara-
dunk tisztelttel!

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1132 Budapest, Váci út 48/a-b
Tel.: 06 1 2888 476
Fax: 06 1 2888 499
E-mail: tuv@hu.tuv.com
Üzleti terület vezető

Mellékletek:

- 28226565 001-003 számú eredeti jegyzőkönyvek és fénykép-dokumentáció
- Számla (1 oldal) ! Kérjük a Pénzügyi Osztályuknak szíveskedjenek eljuttatni !

**Ellenőrzési jegyzőkönyv
játsszótéri eszközök biztonságosságáról
a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján**



Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma:	28226565 001	1 / 10 oldal
Megrendelő neve, címe:	Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.	
Üzemeltető neve, címe:	Kerepes Város Önkormányzata PMH. 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.	
Játsszótér neve, címe:	2144 Kerepes, Alföldi utca	
Munkaszám:	93346119	Helyszíni vizsgálat dátuma: 2015-03-25
Az ellenőrzés jellege:	<input type="checkbox"/> Használatba vétel előtti ellenőrzés (3§ (3)) <input checked="" type="checkbox"/> Időszakos ellenőrzés (7§ (2)) <input type="checkbox"/> Különleges ellenőrzés	
Az ellenőrzési előírás:	78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet MSZ EN 1176-1:2008; MSZ EN 1176-2:2008; MSZ EN 1176-3:2008; MSZ EN 1176-6:2008;	
Az ellenőrzés eredménye:	Az értékelést lásd az utolsó oldalon.	
Az ellenőrzést végezte:	Jóváhagyta:	
2015-03-30	Kamu Lajos	2015-04-09
Dátum	Név	Dátum
	Aláírás	Név
		Aláírás
Egyéb szempontok:	A megjegyzés rovatokban kizárólag a kifogásolt eszköz(ök) sorszáma és a hiba leírása szerepel. Az ott nem jelölt eszközök / részek megfelelőnek minősítettek. Az adott eszköz összes ellérése az <i>Értékelésnél</i> található meg.	
Melléklet: Fénykép dokumentáció (3. oldal)		
A jegyzőkönyvben használt rövidítések:	OK = Megfelelő H = Nem megfelelő NV = Nem vonatkozik	
A jegyzőkönyv részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.		

Ellenőrzéshez használt vizsgálókoffer adatai:

Vizsgálókoffer azonosító száma: 23.

Eszközök következő kalibrálása: 2016-09-05

A játszótéren található eszközök felsorolása:

Sor- szám	Az eszköz azonosítása (Név, típus, gyártó)	Az eszköz tanúsítványa / megfelelőségi nyilatkozata		
		kiállítója	száma	érvényessége
1.	Hintaállvány bölcsoülőkével Acer Kft.	SZAMEI	SZ-S-HU008-004- 1406	2019-06-11
2.	Hintaállvány lapos ülőkével Mátrapark Kft.	MEEI Kft.	M6 69240291 01	2015-06-16
3.	Kéttornyos játékvár csúszdával Mátrapark Kft.	MEEI Kft.	M6 69240383 01	2015-08-01
4.	Mérleghinta Mátrapark Kft.	MEEI Kft.	M6 69240288 01	2015-06-16
5.	Forgó dob Mátrapark Kft.	MEEI Kft.	M6 69240360 01	2015-08-01
6.	Láncos híd	---	---	---
7.	Rönkhomokozó	---	---	---

Megjegyzés: Ezen jegyzőkönyv csak a fent felsorolt eszközökre vonatkozik, az ellenőrzés nem terjedt ki a játszótéren esetlegesen található más, a fenti listában nem szereplő eszköz(ök)re.

Jegyzőkönyvszám: 28226565 001

MSZ EN 1176-1:2008 Játszótéri eszközök és talajok - 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Anyagok		—
4.1.1	Általános előírások		OK
4.1.2	Gyúlékonyság		OK
4.1.3	Fa és fatermékek	6, 7, korhadt, repedezett, szálkás faelemek	H
4.1.4	Fémek		OK
4.1.5	Műanyagok		OK
4.1.6	Veszélyes anyagok		OK
4.2	Tervezés és kivitelezés		—
4.2.1	Általános előírások		OK
4.2.2	Szerkezeti szilárdság	6, híd, instabil, mozog	H
4.2.3	Hozzáférhetőség felnőtt számára		OK
4.2.4	Leesés elleni védelem		—
4.2.4.1	A védelem módjai (könnyen / nem könnyen hozzáférhető).		OK
4.2.4.2	Kapaszkodók		NV
4.2.4.3	Korlátok		OK
4.2.4.4	Mellvédek		OK
4.2.4.5	Mellvédek és korlátok szilárdsága		OK
4.2.4.6	A körülfogás követelményei		OK
4.2.4.7	A megfogás követelményei		OK
4.2.5	A játszótéri eszköz minősége	2, kiálló csavarok 6, 7, korhadt, repedezett, szálkás faelemek	H
4.2.6	Mozgó részek		OK
4.2.7	Beszorulási helyek elleni védelem		—
4.2.7.1	Általános előírások		OK
4.2.7.2	A fej és a nyak beszorulási helyei		OK
4.2.7.3	A ruházat / haj beszorulási helyei		OK
4.2.7.4	Az egész test beszorulási helyei		OK
4.2.7.5	A lábfej és a lábszár beszorulási helyei		OK
4.2.7.6	Az ujjak beszorulási helyei		OK

Jegyzőkönyvszám: 28226565 001

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.8	Sérülés elleni védelem mozgás és esés folyamán		—
4.2.8.1	A szabadesés-magasság		OK
4.2.8.2	A terek és a felületek meghatározása		—
4.2.8.2.1	Általános követelmények		OK
4.2.8.2.2	Legkisebb tér		OK
4.2.8.2.3	Szabad tér méretei		OK
4.2.8.2.4	Az ütközőfelület mérete	2, nem megfelelő méretű ütéscsillapító talaj	H
4.2.8.2.5	Az esési tér mérete	2, nem megfelelő méretű ütéscsillapító talaj	H
4.2.8.3	Védelem a szabad térben (kényszerített mozgás) bekövetkező sérülések ellen	2, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütéscsillapító talaj 3, nem megfelelő ütéscsillapító talaj	H
4.2.8.4	Védelem az esési térben bekövetkező sérülések ellen	2, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütéscsillapító talaj 3, nem megfelelő ütéscsillapító talaj	H
4.2.8.5	Védőintézkedések az ütközőfelület állapota által okozott sérülések ellen		—
4.2.8.5.1	Általános előírások		—
	Ne legyenek éles élű, veszélyesen kiálló részek.		OK
	Nem lehetnek beszorulási helyek		OK
	Szemcsés, laza talajburkolatnál a rétegvastagság 100 mm-rel nagyobb legyen a kritikus esésmagassághoz szükségesnél.	2, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütéscsillapító talaj 3, nem megfelelő ütéscsillapító talaj	H
4.2.8.5.2	A 600 mm-nél nagyobb esésmagasságú, vagy kényszermozgású eszközöknél ütéscsillapító talaj szükséges.	2, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütéscsillapító talaj 3, nem megfelelő ütéscsillapító talaj	H

Jegyzőkönyvszám: 28226565 001

Fejezet	Leírás	Megjegyzés			Értékelés
	4. táblázat (információ)				
	Anyag	Méret	A legkisebb rétegvastagság ^b	Kritikus esés magasság	
		mm	mm	mm	
	Gyep/felső talaj			≤ 1 000 ^a	
	Fakéreg zúzalék	szemcse nagyság 20-80	200 300	≤ 2 000 ≤ 3 000	
	Faapriték	szemcse nagyság 5-30	200 300	≤ 2 000 ≤ 3 000	
	Homok	szemcse nagyság 0,2-2	200 300	≤ 2 000 ≤ 3 000	
	Kavics	szemcse nagyság 2-8	200 300	≤ 2 000 ≤ 3 000	
	Egyéb anyagok és rétegvastagságok	A HIC szerint mérl (lásd az EN 1177-et)		A vizsgált kritikus esésmagasság	
	^b Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100 mm-rei kell kiegészíteni, hogy a kiszóródást és hatását ellensúlyozza (lásd a 4.2.8.5.1. szakaszt).				
4.2.8.5.3	A 600 mm-nél kisebb esésmagasságú és kényszermozgás nélküli eszközöknél a talajt nem kell vizsgálni				OK
4.2.8.5.4	Szomszédos emelvények				NV
4.2.8.6	Egyéb mozgások				OK
4.2.9	Feljárók				—
4.2.9.1	Létrák				OK
4.2.9.2	Lépcsők				NV
4.2.9.3	Rámpák				NV
4.2.9.4	Meredek játékelemek (mellvéd nyílás)				NV
4.2.9.5	Könnyű hozzáférésű eszköz (feljártat módja)				NV
4.2.10	Összekötő alkatrészek				OK
4.2.11	Kopó alkatrészek				OK
4.2.12	Kötelek				—
4.2.12.1	Egyik végén befogott kötelek				NV
4.2.12.2	Mindkét végén befogott kötelek (mászőkötelek)				NV
4.2.12.3	Acélkötelek				NV
4.2.12.4	Burkolt sodronykötelek				NV
4.2.12.5	Rostszálas kötelek (textilszerkezet)				NV
4.2.13	Láncok				OK
4.2.14	Alapozások				OK

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyvszám: 28226565 001

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.15	Felfüggesztett nehéz gerenda		NV
7.	Megjelölés	6, 7, nincs	H

MSZ EN 1176-2:2008 Játszóterei eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Általános követelmények	1, 2, eszköz	OK
4.2	A talaj feletti szabad magasság		OK
4.3	Az egy ponton felfüggesztett hinták ülőke alatti szabad tere		NV
4.4	A több ponton felfüggesztett hintaülőkék legkisebb szabad tere és billenésbiztonsága		—
4.4.1	A hintaülőkék közötti legkisebb távolság	1, eszköz: hintalánc hossza 1,60m. 2, eszköz: hintalánc hossza 1,60m.	OK
4.4.2	A hintaülőkék billenésbiztonsága		OK
4.5	Felfüggesztések		OK
4.6	Hintaülőkék ütéscsillapítása		—
4.6.1	Lapos ülőkék és függőleges gumiabroncsok	2, sérült hintaülőke	H
4.6.2	Bölcsőülések	1, eszköz	OK
4.6.3	Többszemélyes hintaülőkék és állófelületek ($\varnothing > 90$ cm)		NV
4.7	A hinta dinamikus terhelése		OK
4.8	Szerkezeti szilárdság		OK
4.9	Állvány		OK
4.10	Esésmagasság és ütközőfelület		—
4.10.1	Szabadesés-magasság		OK
4.10.2	Az esési tér és az ütközőfelület hossza	2, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütéscsillapító talaj	H
4.11	A több forgástengelyű hinták kiegészítő követelményei		OK
4.12	Az egy ponton felfüggesztett hinták kiegészítő követelményei		NV
4.13	A kontakt hinták kiegészítő követelményei		NV
6.	Megjelölés		OK

MSZ EN 1176-3:2008 Játszóteri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Általános követelmények	3, eszköz	OK
4.2	Csúszdafeljárás		OK
4.3	Beülési hely		—
4.3.1	Hosszúság és szög		OK
4.3.2	Lezuhanás elleni védelem		OK
4.3.3	A beülési hely szélessége		OK
4.3.4	Oldalmellvéd		NV
4.4	Csúszási pálya		—
4.4.1	Hajlásszög		OK
4.4.2	Csúszdapálya szélesség		OK
4.4.3	Oldalfalak és csúszdaprofil		OK
4.5	Kifutási hely		OK
4.6	Csúszási felület		OK
4.7	Szabad tér		OK
4.8	Ütközési felület	3, nem megfelelő ütécscillapító talaj	H
4.9	Alagútcúszdák és kombinált alagútcúszdák		—
4.9.1	Belső méretek		NV
4.9.2	Korlátozás		NV
6.	Megjelölés		OK

MSZ EN 1176-6:2008 Játszóteri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Általános követelmények	4, eszköz	OK
4.2	Szabadesés-magasság		OK
4.3	Az ülő-/ állófelület dőlése		OK
4.4	Összenyomódási és becsipődési helyek		OK
4.5	Mozgáshatárolás		OK
4.6	Lábtámaszok		NV
4.7	Fogantyúk		OK
4.8	Profilkialakítás		OK
4.9	Beszorulási helyek		OK
4.10	Esési tér		OK
5.	Kiegészítő típuskövetelmények		—
5.1	Mérleghinta (1. típus)	4, eszköz	OK
5.2	Többpontos mérleghinta/ billenőeszköz (3A típus)		OK
5.3	Lengőhinta (4. típus)		NV
5.4	Fej feletti egytengelyű mérleghinta (6. típus)		NV
7.	Megjelölés		OK

Értékelés, összefoglalás:

Nem megfelelő eszközök:

- a 6, számmal jelölt láncos híd faoszlopai, faelemei előregedtek, korhadt, szájkás, repedezett. Gazdaságosan felújítani nem lehet, elbontása javasolt.

Balesetveszélyes eszközök*:

- a 2, számmal jelölt hintaállvány lapos ülőkével esésmagassága több mint 1,00m., az eszköz alatti alkalmazott ütéscsillapító talaj mérete, és rétegvastagsága nem megfelelő. A hintaülőke előregedett, sérült. A tartóoszlopon lévő csavar rögzítés hiányzik, a csavar térben kiáll.

- a 3, számmal jelölt kéttornyos játékvár csúszdával esésmagassága több mint 1,00m., az eszköz alatti alkalmazott ütéscsillapító talaj nem megfelelő. Az eszköz műszakilag megfelelő.

- a 7, számmal jelölt rönkhomokozó faszegélye korhadt, szájkás, repedezett.

Megfelelő eszközök:

- a 1, számmal jelölt hintaállvány bölcsőülőkével

- a 4, számmal jelölt mérleghinta

- a 5, számmal jelölt forgó dob a szabvány követelményeinek megfelel.

Játszóterén feltárt egyéb hibák, hiányosságok:

- az eszközök megjelölése részben hiányzik.

A 78/2003. GKM rendelet 9. § (1) bekezdése alapján jelen ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére megküldjük

A 78/2003. GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint az üzemeltető a játszóterei eszköz állapotával kapcsolatos változásokat, a változást követő 30 napon belül, köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal.

*Az ellenőrzött játszóterei eszköz a megállapított hiányosságok alapján a játszóterei eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 7. § (6) bekezdésének a), b) és c) pontjába nem sorolható be.

Ellenőrzési jegyzőkönyv vége

Jegyzőkönyvszám: 28226565 001




1. kép: Hintaállvány bölcsőülőkével



2. kép: Hintaállvány lapos ülőkével




3. kép: Kéttornyos játékvár csúszdával




4. kép: Mérleghinta

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011


Jegyzőkönyvszám: 28226565 001



5. kép: Forgó dob



6. kép: Lánchos hid




7. kép: Rönkhomokozó

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011

Jegyzőkönyvszám: 28226565 001



Kiálló csavarok



Sérült hintaülőke

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011

**Ellenőrzési jegyzőkönyv
játsszótéri eszközök biztonságosságáról
a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján**



Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma:	28226565 002	1 / 9 oldal
Megrendelő neve, címe:	Kerepesi Községüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.	
Üzemeltető neve, címe:	Kerepes Város Önkormányzata PMH. 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.	
Játsszótér neve, címe:	2144 Kerepes, Maglár tér	
Munkaszám:	93346119	Helyszíni vizsgálat dátuma: 2015-03-25
Az ellenőrzés jellege:	<input type="checkbox"/> Használatba vétel előtti ellenőrzés (3§ (3)) <input checked="" type="checkbox"/> Időszakos ellenőrzés (7§ (2)) <input type="checkbox"/> Különleges ellenőrzés	
Az ellenőrzési előírás:	78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet MSZ EN 1176-1:2008; MSZ EN 1176-2:2008;	
Az ellenőrzés eredménye:	Az értékelést lásd az utolsó oldalon.	
Az ellenőrzést végezte:	Jóváhagyta:	
2015-03-30	Kamu Lajos	2015-04-09
Dátum	Név	Dátum
	Aláírás	Név
	Aláírás	Aláírás
Egyéb szempontok:		
A megjegyzés rovatokban kizárólag a kifogásolt eszköz(ök) sorszáma és a hiba leírása szerepel. Az ott nem jelölt eszközök / részek megfelelőnek minősítettek. Az adott eszköz összes eltérése az <i>Értékelésnél</i> található meg.		
Melléklet: Fénykép dokumentáció (3. oldal)		
A jegyzőkönyvben használt rövidítések:		
OK = Megfelelő		
H = Nem megfelelő		
NV = Nem vonatkozik		
A jegyzőkönyv részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.		

Ellenőrzéshez használt vizsgálókoffer adatai:

Vizsgálókoffer azonosító száma: 23.

Eszközök következő kalibrálása: 2016-09-05

A játszótéren található eszközök felsorolása:

Sor- szám	Az eszköz azonosítása (Név, típus, gyártó)	Az eszköz tanúsítványa / megfelelőségi nyilatkozata		
		kiállítója	száma	érvényessége
1.	Hintaállvány lapos ülökével Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
2.	Játékvár (csúszdapálya nélkül) Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
3.	Rámpás játékvár Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
4.	Kötélhálós mászóka Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
5.	Lengő palló	---	---	---
6.	Homokozó	---	---	---

Megjegyzés: Ezen jegyzőkönyv csak a fent felsorolt eszközökre vonatkozik, az ellenőrzés nem terjedt ki a játszótéren esetlegesen található más, a fenti listában nem szereplő eszköz(ök)re.

Jegyzőkönyvszám: 28226565 002

MSZ EN 1176-1:2008 Játszóteri eszközök és talajok - 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Anyagok		—
4.1.1	Általános előírások		OK
4.1.2	Gyúlékonyság		OK
4.1.3	Fa és fatermékek	1, 2, 3, 4, 5, repedezett, szálkás faelemek 4, törött tartóoszlop 6, korhadt, repedezett, szálkás faelemek	H
4.1.4	Fémek		OK
4.1.5	Műanyagok		OK
4.1.6	Veszélyes anyagok		OK
4.2	Tervezés és kivitelezés		—
4.2.1	Általános előírások		OK
4.2.2	Szerkezeti szilárdság	4, mászóka. instabil, mozog	H
4.2.3	Hozzáférhetőség felnőtt számára		OK
4.2.4	Leesés elleni védelem		—
4.2.4.1	A védelem módjai (könnyen / nem könnyen hozzáférhető).		OK
4.2.4.2	Kapaszkodók		NV
4.2.4.3	Korlátok		OK
4.2.4.4	Mellvédek	2, fejbeszorulási hely 3, hiányzó mellvédek	H
4.2.4.5	Mellvédek és korlátok szilárdsága		OK
4.2.4.6	A körülfogás követelményei		OK
4.2.4.7	A megfogás követelményei		OK
4.2.5	A játszóteri eszköz minősége	1, kiálló csavarok 1, 2, 3, 4, 5, repedezett, szálkás faelemek 4, törött tartóoszlop 6, korhadt, repedezett, szálkás faelemek	H
4.2.6	Mozgó részek		OK
4.2.7	Beszorulási helyek elleni védelem		—
4.2.7.1	Általános előírások		OK
4.2.7.2	A fej és a nyak beszorulási helyei	1, hinta, a felső V alakú összekötőnél 2, játékvár, a mellvédek között 3, játékvár, a mellvéd, és a tetőelem között	H
4.2.7.3	A ruházat / haj beszorulási helyei		OK

Jegyzőkönyvszám: 28226565 002

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.7.4	Az egész test beszorulási helyei		OK
4.2.7.5	A lábfej és a lábszár beszorulási helyei		OK
4.2.7.6	Az ujjak beszorulási helyei	1, hirtaláncon	H
4.2.8	Sérülés elleni védelem mozgás és esés folyamán		—
4.2.8.1	A szabadesés-magasság		OK
4.2.8.2	A terek és a felületek meghatározása		—
4.2.8.2.1	Általános követelmények		OK
4.2.8.2.2	Legkisebb tér		OK
4.2.8.2.3	Szabad tér méretei		OK
4.2.8.2.4	Az ütközőfelület mérete	1, 4, nem megfelelő méretű ütécscillapító talaj	H
4.2.8.2.5	Az esési tér mérete	1, nem megfelelő méretű ütécscillapító talaj 4, esési térben faszegély	H
4.2.8.3	Védelem a szabad térben (kényszerített mozgás) bekövetkező sérülések ellen	1, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütécscillapító talaj 2, nem megfelelő ütécscillapító talaj	H
4.2.8.4	Védelem az esési térben bekövetkező sérülések ellen	1, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütécscillapító talaj 2, nem megfelelő ütécscillapító talaj 4, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütécscillapító talaj 4, esési térben faszegély	H
4.2.8.5	Védőintézkedések az ütközőfelület állapota által okozott sérülések ellen		—
4.2.8.5.1	Általános előírások		—
	Ne legyenek éles élű, veszélyesen kiálló részek.		OK
	Nem lehetnek beszorulási helyek		OK
	Szemcsés, laza talajburkolatnál a rétegvastagság 100 mm-rel nagyobb legyen a kritikus esésmagassághoz szükségesnél.	1, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütécscillapító talaj 2, nem megfelelő ütécscillapító talaj 4, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütécscillapító talaj	H
4.2.8.5.2	A 600 mm-nél nagyobb esésmagasságú, vagy kényszermozgású eszközöknél ütécscillapító talaj szükséges.	1, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütécscillapító talaj 2, nem megfelelő ütécscillapító talaj 4, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütécscillapító talaj	H

Jegyzőkönyvszám: 28226565 002

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
	4. láblázat (információ)		
	Anyag	Méret	A legkisebb rétegvastagság ^b
		mm	mm
	Gyep/felső talaj		≤ 1 000 ^d
	Fakéreg zúzalék	szemcse nagyság 20-80	200 300
	Faapríték	szemcse nagyság 5-30	200 300
	Homok	szemcse nagyság 0,2-2	200 300
	Kavics	szemcse nagyság 2-8	200 300
	Egyéb anyagok és rétegvastagságok	A HIC szerint mért (lásd az EN 1177-et)	A vizsgált kritikus esésmagasság
	Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100 mm-rel kell kiegészíteni, hogy a kiszóródást és hatását ellensúlyozza (lásd a 4.2.8.5.1. szakaszt).		
4.2.8.5.3	A 600 mm-nél kisebb esésmagasságú és kényszermozgás nélküli eszközöknél a talajt nem kell vizsgálni		OK
4.2.8.5.4	Szomszédos emelvények		NV
4.2.8.6	Egyéb mozgások		OK
4.2.9	Feljárók		—
4.2.9.1	Létrák		OK
4.2.9.2	Lépcsők		NV
4.2.9.3	Rámpák	3, játékvár, hiányzó mellvédek	H
4.2.9.4	Meredek játékelemek (mellvéd nyílás)		NV
4.2.9.5	Könnyű hozzáférésű eszköz (feljárati módja)	3, játékvár, hiányzó mellvédek	H
4.2.10	Összekötő alkatrészek		OK
4.2.11	Kopó alkatrészek		OK
4.2.12	Kötelek		—
4.2.12.1	Egyik végén befogott kötelek		NV
4.2.12.2	Mindkét végén befogott kötelek (mászókötelek)		NV
4.2.12.3	Acélkötelek		NV
4.2.12.4	Burkolt sodronykötelek		OK
4.2.12.5	Rostszálas kötelek (textilszerkezet)		NV
4.2.13	Láncok	1, ujjbeszorulási hely	H
4.2.14	Alapozások	4, mászóka, kiálló beton alapozás	H

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyvszám: 28226565 002

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.15	Felfüggesztett nehéz gerenda		NV
7.	Megjelölés	3, 4, 5, 6, nincs	H

MSZ EN 1176-2:2008 Játszóterei eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Általános követelmények	1, eszköz 1, ujjbeszorulási hely a hintaláncon	H
4.2	A talaj feletti szabad magasság		OK
4.3	Az egy ponton felfüggesztett hinták ülőke alatti szabad tere		NV
4.4	A több ponton felfüggesztett hintaülőkék legkisebb szabad tere és billenésbiztonsága		—
4.4.1	A hintaülőkék közötti legkisebb távolság	1, eszköz: hintalánc hossza 1,60m.	OK
4.4.2	A hintaülőkék billenésbiztonsága		OK
4.5	Felfüggesztések		OK
4.6	Hintaülőkék ütéscsillapítása		—
4.6.1	Lapos ülőkék és függőleges gumiabroncsok	1, eszköz	OK
4.6.2	Bölcsőülések		NV
4.6.3	Többszemélyes hintaülőkék és állófelületek ($\varnothing > 90$ cm)		NV
4.7	A hinta dinamikus terhelése		OK
4.8	Szerkezeti szifárdság		OK
4.9	Állvány	1, mászható összekötők, nem engedélyezett	H
4.10	Esésmagasság és ütközőfelület		—
4.10.1	Szabadesés-magasság		OK
4.10.2	Az esési tér és az ütközőfelület hossza	1, nem megfelelő méretű, és rétegvastagságú ütéscsillapító talaj	H
4.11	A több forgástengelyű hinták kiegészítő követelményei		OK
4.12	Az egy ponton felfüggesztett hinták kiegészítő követelményei		NV
4.13	A kontakt hinták kiegészítő követelményei		NV
6.	Megjelölés		OK

Jegyzőkönyvszám: 28226565 002

Értékelés, összefoglalás:

Nem megfelelő eszközök:

--

Balesetveszélyes eszközök:*

- a 1, számmal jelölt hintaállvány lapos ülőkével fejbeszorulási találat a felső V alakú összekötők, és a tartóoszlop között. Ujjbeszorulási hely találat a hintaláncon. A hintaállvány vízszintes összekötője mászható, függeszkedésre alkalmas, nem megengedett, a használó a mozgó hinta elé eshet. Az esésmagassága több mint 1,00m., az eszköz alatt alkalmazott ütéscsillapító talaj mérete, és rétegvastagsága nem megfelelő. A tartóoszlopon lévő tartócsavar hiányzik, a csavar térben kiáll. Faelemei szálkás, repedezett.

- a 2, számmal jelölt játékvár fejbeszorulási találat a függőleges mellvédek között. A bejárás idején nem volt csúszdapálya az eszközön. Esésmagassága több mint 1,00m., az eszköz alatt alkalmazott ütéscsillapító talaj nem megfelelő. Faelemei, pódiuma szálkás, repedezett.

- a 3, számmal jelölt rámpás játékvár fejbeszorulási találat a mellvédek, és a tetőelem között. Az eszköz a rámpás résznél könnyen megközelíthető, ezért szabványváltozás miatt a rámpa két oldalán mellvéd kialakítása szükséges. Faelemei, pódiuma szálkás, repedezett.

- a 4, számmal jelölt kötélhálós mászóka találat a talajszinten részben eltörött, faszervezete instabil, mozog. Az esésmagassága több mint 1,80m., az eszköz alatt alkalmazott ütéscsillapító talaj mérete, és rétegvastagsága nem megfelelő. Esési terében fektetett faszegély található. Faelemei szálkás, repedezett. Beton alapozása kilátszik.

- a 5, számmal jelölt lengő palló a palló alja hozzáér az alsó elemhez, ezért játéértéke kicsi. Faelemei szálkás, repedezett.

- a 6, számmal jelölt rönkhomokozó faszegélye korhadt, szálkás, repedezett.

Megfelelő eszközök:

--

Játszótéren feltárt egyéb hibák, hiányosságok:

- az eszközök megjelölése részben hiányzik.

A 78/2003. GKM rendelet 9. § (1) bekezdése alapján jelen ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére megküldjük

A 78/2003. GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint az üzemeltető a játszótéri eszköz állapotával kapcsolatos változásokat, a változást követő 30 napon belül, köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal.


**Az ellenőrzött játszótéri eszköz a megállapított hiányosságok alapján a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 7. § (6) bekezdésének a), b) és c) pontjába nem sorolható be.*

Ellenőrzési jegyzőkönyv vége


Jegyzőkönyvszám: 28226565 002




1. kép: Hintaállvány lapos ülökével



2. kép: Játékvár (csúszdapálya nélkül)




3. kép: Rámpás játékvár




4. kép: Kötélhálós mászóka



TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011



5. kép: Lengő palló



6. kép: Homokozó



Fejbeszorulási hely (1, 2, eszköz)

Jegyzőkönyvszám: 28226565 002




Fejbeszorulási hely (3. eszköz)



Ujjbeszorulási hely (1. eszköz)



Törött tartóoszlop, kiálló alapozás (4. eszköz)



Kiálló csavarok

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011

**Ellenőrzési jegyzőkönyv
játsszótéri eszközök biztonságosságáról
a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján**



Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma:	28226565 003	1 / 9 oldal
Megrendelő neve, címe:	Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.	
Üzemeltető neve, címe:	Kerepes Város Önkormányzata PMH. 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.	
Játsszótér neve, címe:	2144 Kerepes, Állomás utca – József Attila utca	
Munkaszám:	93346119	Helyszíni vizsgálat dátuma: 2015-03-25
Az ellenőrzés jellege:	<input type="checkbox"/> Használatba vétel előtti ellenőrzés (3§ (3)) <input checked="" type="checkbox"/> Időszakos ellenőrzés (7§ (2)) <input type="checkbox"/> Különleges ellenőrzés	
Az ellenőrzési előírás:	78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet MSZ EN 1176-1:2008; MSZ EN 1176-2:2008; MSZ EN 1176-3:2008;	
Az ellenőrzés eredménye:	Az értékelést lásd az utolsó oldalon.	
Az ellenőrzést végezte:	Jóváhagyta:	
2015-03-30 Dátum	Kamu Lajos Név	 Aláírás
2015-04-09 Dátum	Végh Péter Név	 Aláírás
Egyéb szempontok: A megjegyzés rovatokban kizárólag a kifogásolt eszköz(ök) sorszama és a hiba leírása szerepel. Az ott nem jelölt eszközök / részek megfelelőnek minősítettek. Az adott eszköz összes eltérése az Értékelésnél található meg.		
Melléklet: Fénykép dokumentáció (3. oldal)		
A jegyzőkönyvben használt rövidítések: OK = Megfelelő H = Nem megfelelő NV = Nem vonatkozik		
A jegyzőkönyv részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.		

Ellenőrzéshez használt vizsgálókoffer adatai:

Vizsgálókoffer azonosító száma: 23.

Eszközök következő kalibrálása: 2016-09-05

A játszótéren található eszközök felsorolása:

Sor- szám	Az eszköz azonosítása (Név, típus, gyártó)	Az eszköz tanúsítványa / megfelelési nyilatkozata		
		kiállítója	száma	érvényessége
1.	Hintaállvány lapos ülökével Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
2.	Játékvár csúszdával Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
3.	Rámpás játékvár Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
4.	Kötélhálós mászóka Mátrapark Kft.	---	Nem ismert	---
5.	Lengő palló	---	---	---
6.	Homokozó	---	---	---

Megjegyzés: Ezen jegyzőkönyv csak a fent felsorolt eszközökre vonatkozik, az ellenőrzés nem terjedt ki a játszótéren esetlegesen található más, a fenti listában nem szereplő eszköz(ök)re.

Jegyzőkönyvszám: 28226565 003

MSZ EN 1176-1:2008 Játszótéri eszközök és talajok - 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Anyagok		—
4.1.1	Általános előírások		OK
4.1.2	Gyúlékonyság		OK
4.1.3	Fa és fatermékek	1, 2, 3, 4, 5, 6, repedezett, szálkás faelemek 4. korhadt tartóoszlop	H
4.1.4	Fémek		OK
4.1.5	Műanyagok	2, csúszda, törött beülési hely	H
4.1.6	Veszélyes anyagok		OK
4.2	Tervezés és kivitelezés		—
4.2.1	Általános előírások		OK
4.2.2	Szerkezeti szilárdság	4. mászóka. instabil, mozog	H
4.2.3	Hozzáférhetőség felnőtt számára		OK
4.2.4	Leesés elleni védelem		—
4.2.4.1	A védelem módjai (könnyen / nem könnyen hozzáférhető).		OK
4.2.4.2	Kapaszkodók		NV
4.2.4.3	Korlátok		OK
4.2.4.4	Mellvédek	2, fejbeszorulási hely 3, hiányzó mellvédek	H
4.2.4.5	Mellvédek és korlátok szilárdsága		OK
4.2.4.6	A körülfogás követelményei		OK
4.2.4.7	A megfogás követelményei		OK
4.2.5	A játszótéri eszköz minősége	1, 2, 3, 4, 5, 6, repedezett, szálkás faelemek 4. korhadt tartóoszlop	H
4.2.6	Mozgó részek		OK
4.2.7	Beszorulási helyek elleni védelem		—
4.2.7.1	Általános előírások		OK
4.2.7.2	A fej és a nyak beszorulási helyei	2, játékvár, a mellvédek között, a feljáró létra, és a pódium között 3, játékvár, a mellvéd, és a tetőelem között	H
4.2.7.3	A ruházat / haj beszorulási helyei		OK
4.2.7.4	Az egész test beszorulási helyei		OK

Jegyzőkönyvszám: 28226565 003

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.7.5	A lábfej és a lábszár beszorulási helyei		OK
4.2.7.6	Az ujjak beszorulási helyei		OK
4.2.8	Sérülés elleni védelem mozgás és esés folyamán		—
4.2.8.1	A szabadesés-magasság		OK
4.2.8.2	A terek és a felületek meghatározása		—
4.2.8.2.1	Általános követelmények		OK
4.2.8.2.2	Legkisebb tér		OK
4.2.8.2.3	Szabad tér méretei		OK
4.2.8.2.4	Az ütközőfelület mérete		H
4.2.8.2.5	Az esési tér mérete	1, esési terében faszegély	H
4.2.8.3	Védelem a szabad térben (kényszerített mozgás) bekövetkező sérülések ellen	1, esési terében faszegély	H
4.2.8.4	Védelem az esési térben bekövetkező sérülések ellen	1, esési terében faszegély	H
4.2.8.5	Védőintézkedések az ütközőfelület állapota által okozott sérülések ellen		—
4.2.8.5.1	Általános előírások		—
	Ne legyenek éles élű, veszélyesen kiálló részek.		OK
	Nem lehetnek beszorulási helyek		OK
	Szemcsés, laza talajburkolatnál a rétegvastagság 100 mm-rel nagyobb legyen a kritikus esésmagassághoz szükségesnél.		OK
4.2.8.5.2	A 600 mm-nél nagyobb esésmagasságú, vagy kényszermozgású eszközöknél ütécscillapító talaj szükséges.		OK

Jegyzőkönyvszám: 28226565 003

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4. táblázat (információ)			
	Anyag	Méret	A legkisebb rétegvastagság ^b
		mm	mm
	Gyep/felső talaj		Kritikus esés magasság
	Fakéreg zúzalék	szemcsenagyság 20-80	≤ 1 000 ^a
			≤ 2 000
			≤ 3 000
	Faapriték	szemcsenagyság 5-30	≤ 2 000
			≤ 3 000
	Homok	szemcsenagyság 0,2-2	≤ 2 000
			≤ 3 000
	Kavics	szemcsenagyság 2-8	≤ 2 000
			≤ 3 000
	Egyéb anyagok és rétegvastagságok	A HIC szerint mért (lásd az EN 1177-et)	≤ 3 000
	^b Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100 mm-rel kell kiegészíteni, hogy a kiszóródást és hatását ellensúlyozza (lásd a 4.2.8.5.1. szakaszt).		A vizsgált kritikus esésmagasság
4.2.8.5.3	A 600 mm-nél kisebb esésmagasságú és kényszermozgás nélküli eszközöknél a talajt nem kell vizsgálni		OK
4.2.8.5.4	Szomszédos emelvények		NV
4.2.8.6	Egyéb mozgások		OK
4.2.9	Feljárók		—
4.2.9.1	Létrák		OK
4.2.9.2	Lépcsők		NV
4.2.9.3	Rámpák	3, játékvár, hiányzó mellvéd	H
4.2.9.4	Meredek játékelemek (mellvéd nyílás)		NV
4.2.9.5	Könnyű hozzáférésű eszköz (feljárt módja)	3, játékvár, hiányzó mellvéd	H
4.2.10	Összekötő alkatrészek		OK
4.2.11	Kopó alkatrészek		OK
4.2.12	Kötelek		—
4.2.12.1	Egyik végén befogott kötelek		NV
4.2.12.2	Mindkét végén befogott kötelek (mászókötelek)		NV
4.2.12.3	Acélkötelek		NV
4.2.12.4	Burkolt sodronykötelek		OK
4.2.12.5	Rostszálas kötelek (textilszerkezet)		NV
4.2.13	Láncok		OK
4.2.14	Alapozások		OK

Ellenőrzési jegyzőkönyv



Jegyzőkönyvszám: 28226565 003

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.2.15	Felfüggesztett nehéz gerenda		NV
7.	Megjelölés	3, 4, 5, 6, nincs	H

MSZ EN 1176-2:2008 Játszóteri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Általános követelmények	1, eszköz	OK
4.2	A talaj feletti szabad magasság		OK
4.3	Az egy ponton felfüggesztett hinták ülőke alatti szabad tere		NV
4.4	A több ponton felfüggesztett hintaülőkék legkisebb szabad tere és billenésbiztonsága		—
4.4.1	A hintaülőkék közötti legkisebb távolság	1, eszköz: hintalánc hossza 1,60m.	OK
4.4.2	A hintaülőkék billenésbiztonsága		OK
4.5	Felfüggesztések		OK
4.6	Hintaülőkék ütécscillapítása		—
4.6.1	Lapos ülőkék és függőleges gumiabroncsok	1, eszköz	OK
4.6.2	Bölcsőülések		NV
4.6.3	Többszemélyes hintaülőkék és állófelületek ($\varnothing > 90$ cm)		NV
4.7	A hinta dinamikus terhelése		OK
4.8	Szerkezeti szilárdság		OK
4.9	Állvány	1, mászható összekötők, nem engedélyezett	H
4.10	Esésmagasság és ütközőfelület		—
4.10.1	Szabadesés-magasság		OK
4.10.2	Az esési tér és az ütközőfelület hossza	1, esési terében faszegély	H
4.11	A több forgástengelyű hinták kiegészítő követelményei		OK
4.12	Az egy ponton felfüggesztett hinták kiegészítő követelményei		NV
4.13	A kontakt hinták kiegészítő követelményei		NV
6.	Megjelölés		OK

Jegyzőkönyvszám: 28226565 003

MSZ EN 1176-3:2008 Játszóteri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei

Fejezet	Leírás	Megjegyzés	Értékelés
4.1	Általános követelmények	2, eszköz 2, törött beülési hely	H
4.2	Csúszdafeljárát		OK
4.3	Beülési hely		—
4.3.1	Hosszúság és szög		OK
4.3.2	Lezuhanás elleni védelem		OK
4.3.3	A beülési hely szélessége		OK
4.3.4	Oldalmellvéd		NV
4.4	Csúszási pálya		—
4.4.1	Hajlásszög	2, több mint 40°, túl meredek	H
4.4.2	Csúszdapálya szélesség		OK
4.4.3	Oldalfalak és csúszdaprofil		OK
4.5	Kifutási hely	2, nem megfelelő	H
4.6	Csúszási felület		OK
4.7	Szabad tér		OK
4.8	Ütközési felület		OK
4.9	Alagútcsúszdák és kombinált alagútcsúszdák		—
4.9.1	Belső méretek		NV
4.9.2	Korlátozás		NV
6.	Megjelölés		OK

Jegyzőkönyvszám: 28226565 003

Értékelés, összefoglalás:

Nem megfelelő eszközök:

--

Balesetveszélyes eszközök*:

- a 1, számmal jelölt hintaállvány lapos ülőkével a hintaállvány vízszintes összekötője mászható, függeszkedésre alkalmas, nem megengedett, a használó a mozgó hinta elé eshet. A tartóoszlopon lévő csavarrögzítés hiányzik, a csavar térben kiáll. Faelemei szálkás, repedezett. Esési terében fektetett faszegély található.
- a 2, számmal jelölt játékvár csúszdával fejbeszorulási található a feljáró látra, és a pódium, valamint a függőleges mellvédelem, és a tartóoszlop között. A csúszdapálya nem erre a pódium magasságra lett tervezve, ezért a beülési hely eltörött, hajlásszöge több mint 40°, meredek, és ezért nem megfelelő a kifutási hely sem. Faelemei, pódiuma elöregedtek, szálkás, repedezett.
- a 3, számmal jelölt rámpás játékvár fejbeszorulási található a mellvédelem, és a tetőelem között. Az eszköz a rámpás résznél könnyen megközelíthető, ezért szabványváltozás miatt a rámpa két oldalán mellvéd kialakítása szükséges. Faelemei, pódiuma szálkás, repedezett.
- a 4, számmal jelölt kötélhálós mászóka a tartóoszlop a talajszinten korhadt, faszervezete instabil, mozog. Faelemei szálkás, repedezett.
- a 5, számmal jelölt lengő palló a palló alja hozzáér az alsó elemhez, ezért játéértéke kicsi. Faelemei szálkás, repedezett.
- a 6, számmal jelölt rönkhomokozó faszegélye szálkás, repedezett.

Megfelelő eszközök:

--

Játszóterén feltárt egyéb hibák, hiányosságok:

- az eszközök megjelölése részben hiányzik.

A 78/2003. GKM rendelet 9. § (1) bekezdése alapján jelen ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére megküldjük

A 78/2003. GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint az üzemeltető a játszótéri eszköz állapotával kapcsolatos változásokat, a változást követő 30 napon belül, köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal.

*Az ellenőrzött játszótéri eszköz a megállapított hiányosságok alapján a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 7. § (6) bekezdésének a), b) és c) pontjába nem sorolható be.

Ellenőrzési jegyzőkönyv vége

Jegyzőkönyvszám: 28226565 003




1. kép: Hintaállvány lapos ülőkével



2. kép: Játékvár csúszdával




3. kép: Rámpás játékvár




4. kép: Kötélhálós mászóka

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011



Jegyzőkönyvszám: 28226565 003



5. kép: Lengő palló




6. kép: Homokozó




Fejbeszorulási hely (2. eszköz)

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011


Jegyzőkönyvszám: 28226565 003



Fejbeszorulási hely (3. eszköz)



Korhadt tartóoszlop (4. eszköz)



Törött csúszdapálya (4. eszköz)



Kiálló csavarok

TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefon: +36-1-2888-476; fax: +36-1-2888-499; e-mail: tuv@hu.tuv.com; honlap: www.tuv.hu
Kijelölési engedélyszám: NGM 4152/2/2011